

АКТ

обследования на предмет инженерно-технической укрепленности, оснащенности техническими средствами охраны (ТСО), системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной, детского оздоровительного лагеря в период летнего курортного сезона 2016 года на объекте БУ ХИАО - Югра, Центр

социальной помощи семьям и детям
и Зажурчалве

«16» мая 2016 года

г. Сургут

Комиссия в составе:

-представитель Сургутского МОБВ - филиала ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре: С. С. Сидоров, 124011 и т.п. кол. И. А. Баранов

-представитель УМВД России по г. Сургуту: _____

-представитель проверяемого объекта: зам. директора Цогов к.п.

Наименование и адрес проверяемого объекта: БУ ХИАО - Югра, Центр
соц. пом. семьям и детям «Зажурчалве»
ул. Пермошова, 9, 34-30-78
(фактический адрес, телефон)

Объект включен в Реестр объектов возможных террористических посягательств с массовым пребыванием людей на которые распространяются требования постановления Правительства РФ от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей» (да/нет) _____
указать присвоенную категорию _____
либо указать планируемый срок проведения категорирования _____

Собственник объекта (балансодержатель): департамент
гос. имущества в ХМАО

Наличие «Паспорта безопасности» да, от 2015г.

(указать в наличие или отсутствует, дата его утверждения, в соответствии с каким нормативным документом разработан)

Наличие схем эвакуации: есть

Запасной выход: 4ч. экв. Компр. мет. оборудо-
вант залом и мет. двери с
ч. брв
(количество, расположение, конструкция дверей, количество и типы замков, блокирование ОС)

Ограждение по периметру: мет. забор, вкл. 180 см
целостность не нарушена
(конструкция ограждения, высота, целостность)

Въезд на территорию: ворота, вкл. 180 см, запира-
ющ навесной замок
(количество, конструкция и высота ворот, запирающие устройства)

Автоматический шлагбаум: есть, установлен на
въездных воротах (на пр. Миря, 9)
(указать наличие, количество и место их установки)

Ограничители парковки: -

Калитки: 2, вкл. 180 см, запирающ
навесной замок
(количество, конструкция и высота калитки, запирающие устройства)

Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: -

(указать наименование оружия и спец. средств)

Наличие и достаточность средств связи у дежурной смены: 7 км. 34-35-90
рация СВЧ М. Сатурн

(указать виды связи р/с, г/бродской телефон)

Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении террористического акта» дата его утверждения: в наличии
отб 08.12.2014г.

(указать наличие и дату утверждения)

Наличие телефона с определителем номера: отсутствует.

Тревожная сигнализация ООО "Бизнес - Охрана"

7. Обл. ООО "Бизнес Охрана" на постах охраны
(наименование охраняемой (ОВО, ЧОО) и обслуживающей организации, работоспособном состоянии или нет, место установки)

Пожарная сигнализация: с в/в. на "Стрелки - Мастеринг"

в раб. состоянии, 5/р ООО "Сургутское пр-е"
пос. Обь. Обл. с выводом на ПЦН в работоспособном состоянии

Охранная сигнализация: 62-0235326-01

свр. сист. с автономной с в/в. на пост. охр.
ООО "Сург. пр-е пос. Обь-ти" рол. (см. выше)
(автономная, с выводом на ПЦН к какой охранной организации, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система оповещения: звонковая, речевая 5 тп.

Пред. ООО "Сург. пр-е пос. Обь-ти"
(наличие, тип, в работоспособном состоянии, обслуживающая организация)

Система освещения: в наличии, обл. ООО "ОВК - Туро"

брод. осв. рол. 038710001815000062-0235326-01
(наличие, тип, в работоспособном состоянии, достаточность, обеспечивает освещение периметра в зонах видимости системы видеонаблюдения или нет, обслуживающая организация)

Система видеонаблюдения:

работоспособность: в раб. осст.

(да/нет) (если нет причина)

всего видеокamer: 35, из них внутреннего наблюдения: 32

(кол-во)

(кол-во)

наружного наблюдения: 7, охвачена вся территория объекта: да

(кол-во)

(да/нет) (если нет, указать какие участки не охвачены)

позволяет осуществить идентификацию лиц и детализацию событий нет.

(да/нет)

предусмотрена запись событий с фиксацией на электронный носитель сроком хранения 30 суток.

Наличие работоспособных резервных источников электропитания: отсутствуют
в наличии

Обслуживающая организация: ООО "Сург. пр-е пос. Обь-ти"

Система контроля управления доступом: отсутствует.

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Стационарные металлодетекторные рамки: -

(указать наличие, вид тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию)

Ручные металлодетекторы: 6 на магнит, 1 шт.
(указать наличие, количество)

Первичные средства пожаротушения и эвакуации: 04-4, 07-66

Средства оказания первой медицинской помощи: аптечки, 5 шт.
(указать вид, количество)

Выявлены недостатки: Необходимо увеличить срок хранения записей видеонаблюдения роз в сейфах.

Даны рекомендации: Регулярно проверять работоспособность КАС.

(в зависимости от планируемых мероприятий)

Проведён инструктаж антитеррористического характера с представителем проверяемого объекта по действиям в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, соблюдению режима безопасности.

Методические рекомендации по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и действиям при ЧС, в электронном виде получил Тогов К.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

ФИО, подпись инструктируемого Зам. директора М. Тогов К.А.
(представитель администрации объекта)

ФИО, подпись инструктируемого _____
(представитель организации обеспечивающей охрану объекта)

Обследование провели:

Представитель: Сургутского МОВО – филиала
ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре
с.ш.с. ПЦО 1 к-и полиции


М.А. Брагацка
(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель: УМВД России по г. Сургуту

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель проверяемого объекта:

Зам. директора



Тогов К.А.
(подпись, фамилия, инициалы)

С актом обследования ознакомлен:
Заместитель начальника Полиции
(по ООП) УМВД России по г. Сургуту
подполковник полиции

И.В. Топчиев

